

2025年2月12日
東日本旅客鉄道株式会社

JR 品川イーストビル停電の原因について

当社が電源を供給している JR 品川イーストビル（東京都港区港南 2 丁目 18-1）において、1 月 30 日（木）1 時 43 分頃発生した停電につきまして、お客さまやご入居の皆さまなど、多くの皆さまにご迷惑をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げます。今回の停電の原因が判明しましたので、ご報告いたします。

1. 停電の原因について

JR 品川イーストビルに電源を供給している送電ケーブルにおいて断線が発生したことから停電が発生しました。断線箇所付近を確認したところ、道路下に埋設されたケーブルが他社の工事により切断されていたことが判明しました。

2. その他

- ・応急措置により他の送電ケーブルのルートから電源を確保して、1 月 30 日 22 時 28 分頃に、JR 品川イーストビルは復電いたしました。
- ・停電による列車運行への影響はありませんでした。