2022年７月現在

JB　中央・総武線各駅停車（三鷹方面）　ホームと車両の段差・隙間の状況及び対策実施箇所について

凡例



※　目安値・・・段差３ｃｍ以下、隙間７ｃｍ以下（設計値であり、お客さまのご利用状況等により変動します。）

※　段差・隙間対策実施箇所（１号車４番ドア、６号車４番ドア）であってもホームの形状等により目安値を満たさない乗降口がございます。

※　段差・隙間対策を実施している駅のみ記載しております。

三鷹方面

JB　中央・総武線各駅停車（千葉方面）　ホームと車両の段差・隙間の状況及び対策実施箇所について

凡例



※　目安値・・・段差３ｃｍ以下、隙間７ｃｍ以下（設計値であり、お客さまのご利用状況等により変動します。）

※　段差・隙間対策実施箇所（１号車４番ドア、６号車４番ドア）であってもホームの形状等により目安値を満たさない乗降口がございます。

※　段差・隙間対策を実施している駅のみ記載しております。

千葉方面