

2025 年 7 月 25 日
JR東日本 東北本部

陸羽東線 鳴子温泉～新庄間 復旧工事の着手について

2024 年 7 月 25 日の大雨に伴い、運転を見合わせている陸羽東線 鳴子温泉～新庄間の復旧工事の着手についてお知らせいたします。

なお、運転再開の見通しについては、工事進捗状況を踏まえ別途お知らせいたします。

1. 2025 年 9 月より復旧工事に着手する箇所 7 箇所

河川の増水や土砂の流失があった場合、第三者への影響が大きくなる可能性がある箇所について、2025 年 9 月より本格的な復旧工事に着手する予定です。なお、これら 7 箇所については、応急による仮の措置は完了しています。

2025 年 9 月より復旧工事に着手する箇所(例)【別紙参照】



東長沢～長沢間
盛土崩壊・道路へ土砂流入箇所



鶺鴒～瀬見温泉間
河川脇盛土崩壊箇所

2. その他の箇所 12 箇所

1. の工事の進捗により、順次復旧工事に着手します。なお、瀬見温泉～東長沢間での土砂流入箇所については、発生源対策工事を森林管理者が行っていますので、その施工状況を踏まえて JR 線内の復旧工事に着手します。

【2024 年 7 月大雨の主な被災箇所と応急工事の状況(陸羽東線 鳴子温泉～新庄間)】

2025 年 9 月より工事着手

東長沢～長沢間 盛土崩壊・道路へ土砂流入箇所



被災直後



応急対策

応急対策後 (2025 年 7 月撮影)

鶴杉～瀬見温泉間 河川脇盛土崩壊箇所




被災直後



応急対策

応急対策後 (2025 年 6 月撮影)



発生源対策の施工状況を踏まえて着手

瀬見温泉～東長沢間 土砂流入箇所



工事進捗により順次着手

最上～大堀間 盛土崩壊箇所

