

奥羽本線 羽後境駅～大張野駅間で発生している線路設備被害の状況

■盛土流出・電化柱傾斜 羽後境駅～大張野駅間（秋田県秋田市）



<7月16日（日）撮影>



<7月17日（月）撮影>

※上の写真は、同じ箇所について別の場所からそれぞれ撮影したものです。奥羽本線の普通列車の運行に影響がありますが、同じ区間の別の線路を並走する秋田新幹線の運行には影響はありません。