## Special edition paper

# 地中埋設支線ロッドの超音波探傷技術の開発

Development of ultrasonic flaw detection method of the buried stay-rod



It is not possible to check visually the status of buried stay-rod. Therefore, we have made the corrosion estimation equation of stay rod, and maintained the stay-rod by applying the equation, which was calculated the potential and ground-resistance of stay-rod. However, there were many rods free of corrosion than estimated to dig up the rod.

In the present case, we have performed a simulation and field test of ultrasonic flaw detection to the stay-rod. As a result, we have confirmed that it is possible to diagnose the status of the buried stay-rod in the ground by applying the ultrasonic flaw detection method.

●キーワード:支線ロッド、腐食推定式、超音波探傷方法

```
1. はじめに
```

支線は電車線、き電線等の線条が電柱等に引留まった箇 所において電線の張力と均衡するように張られた線条である (図1)。支線ロッドは、支線に接続された棒状の鋼材で地中 に埋設されており、目視による腐食状態確認ができない。そ のため、埋設されたままの状態で、劣化状態を把握する手 法が求められてきた。

本件では、超音波の一種であるSH波を使用し、支線ロッ ドの超音波探傷方法について研究を行った。その中で支線 ロッドに対して斜角を持たせたSH波や、探触子の支線ロッド 接触面への曲面加工等のシミュレーションを実施した。また、 シミュレーション結果に基づいたフィールド試験を実施し、地表 から地中にある支線ロッド端部の反射が得られることを確認し た。この結果から、地中埋設支線ロッドに対する超音波探傷 方法が確認できたため、以下に報告する。



### 2. 支線ロッドの腐食メカニズム

図1に示すように、支線と接続された支線ロッドは、先端に ステーブロックと呼ばれるコンクリートブロックが接続された状 態で埋設されている。ステーブロックは、地中2m程の深さに 埋設されており、ブロックにかかる土圧と張力とがつり合うこと で電柱に曲げ応力が発生することを防いでいる。

支線ロッドのような金属体が、土壌などの電解質中に置か れると、電池が構成され表面には腐食が進行する。土壌中 の金属の電位は決まっており、2種類の金属が接続された状 態で埋設されると、土壌中での電位が低い方(負極側)の 金属は腐食が進行し、電位が高い方(正極側)の金属は防 食される。支線ロッドは鋳鉄でできており、表面には亜鉛メッ キが施されている。亜鉛の土壌中の飽和硫酸銅電極基準電 位(以下、電位という。)は-1100mV程度であり、鋳鉄の電 位は-500mV程度である<sup>11</sup>。そのため、亜鉛メッキが負極とな り、支線ロッド本体は防食される。また、支線ロッドの接続さ れたステーブロックは、コンクリート内部に施された配筋の影 響で土壌中の電位が-200mV~-300mVと高い。そのため、 埋設環境によっては、支線ロッドを負極とした、従来よりも電 位差の大きな、コンクリートマクロセル腐食という激しい腐食を 示すこともある。

また、埋設された鋼材は土壌の種別・酸素含有量によって も異なる電位を示す。そのため、支線ロッドが粘土層と砂層 に跨って埋設されるような場合には、その土壌境界付近にお いて電池が構成され、局部腐食を生じる場合がある。

#### 3. 支線ロッドの超音波探傷

現在の支線ロッド保全管理は、1994年に発生した支線ロッ ドの腐食破断事故の際に実施した支線ロッドの抜取調査の結 果より求めた腐食量推定式を元に実施している。この式では、 支線ロッドの電位測定および接地抵抗測定の結果を使用して 推定を行っている。しかし、設備の重要性から、安全側に 余裕を持たせ最大腐食量を推定して管理を行っている。そ のため、実際に取替を行うと推定値よりも腐食の進んでいない ものが多くみられる。そこで、支線ロッドの実際の劣化状態を 把握した効率的な取替を目指し、超音波による支線ロッドの 探傷方法について検討を行った。

#### 3.1 シミュレーション解析

超音波による鋼管の腐食探傷は、一般的に実施されてい る<sup>2)</sup>。しかし、支線ロッドの直径は19~25mm程度であり、鋼 管に比べて径が小さい。そのため、探触子と支線ロッドが点 接触となり、支線ロッドの探傷時に超音波の強度が低下するこ とが予想された。そこで、実物を使用した試験の前に、超音 波が支線ロッドを伝搬して、端部まで届くことの確認および探 傷に最適な探触子の条件を探るために超音波シミュレーション による検討を行った。使用する超音波はSH波とし、土壌によ る減衰を抑制するため、図2に示すように、支線ロッドの表層 から若干深い位置を超音波が伝搬するような屈折角で支線 ロッドに超音波を入射させることとした。また、図3(a)に示す ように一般的に使用される超音波探触子の接触面は平面であ る。これに対し本件では、支線ロッドに入射する超音波の強 度向上を目的として、図3(b)に示すように探触子の接触面を 支線ロッドの曲面形状に合わせて加工することとした。また、 振動子の面積が同等で形状が正方形のものと支線ロッドの軸 方向に長い長方形のものを作製し、振動子形状および探触 子接触面の形状が異なる場合についてシミュレーションを行っ た。シミュレーション条件を図4に、この時のシミュレーション結





図4 振動子・探触子形状を変えた場合のシミュレーション条件

表1 シミュレーション結果(振幅比の比較)

	条件		伝転を	
解析ケース	振動子寸法	探触子接触面形状	10以甲田 レム (%)	対ケース1
	(mm)		(/0/	
ケース1	$20 \times 20$	通常(平面)	4.9	
ケース2	$20 \times 20$	曲面加工	10.7	2.2倍
ケース3	$40 \times 10$	通常(平面)	11. 3	2.3倍
ケース4	$40 \times 10$	曲面加工	12.6	2.6倍

※ 振幅比は、入射波に対する端部反射波の比率

果を表1に示す。シミュレーションの結果、振動子は軸方向に 長い長方形形状で、探触子接触面は曲面加工を施した場合 (ケース4)の振幅比が最も大きい。よって、この条件のときに 入力した波が最も効果的に伝搬していると考えられるため、 この探触子を採用した。

支線ロッドは、ロッド径ごとに長さが決まっている。ロッド径 および露出部の長さは測定できるので、これらの値から土中 の端部位置が推測できる。その結果、測定波形から端部反 射を特定することができる。探触子〜端部反射の間に別の反 射波がある場合は、その部分には腐食が発生していると推 測される。端部反射は全てのロッドに発生する反射であるた め、その波高値を経路上の腐食に対する腐食深さの評価指 標とした。測定する際に腐食きずの鋭さが反射波に及ぼす 影響を確認するため、腐食深さを固定し、腐食幅を変化さ せた腐食モデルを作成し、シミュレーションを行った。腐食モ デルの例を図5に、シミュレーションの結果を表2に示す。



表2 きず角度の反射波への影響測定結果

模擬腐食幅	20mm	$50 \mathrm{mm}$
きず角度	17°	7°
きず部反射波/送信波	8.6%	2.4%
端部反射波/送信波	2.9%	8.8%



これまでに実施してきた支線ロッドの抜取確認の結果から、 腐食きずには支線ロッドの円周方向に対して一様に腐食する 場合と、片側から腐食する場合の2通りがある。そこで、腐 食形状が反射波に与える影響を確認するため、図6に示す 残存断面積が同等で腐食形状が異なるモデルに対してシミュ レーションを行った。表3にシミュレーションの結果を示す。これ より、片側腐食よりも一様腐食の方が、腐食きずからの反射 が大きくなるという結論を得た。



図6 腐食形状および、きず角度

表3 腐食形状の違いによる反射波への影響測定結果

模擬腐食形状	片側腐食	一様腐食
きず部反射波/送信波	1.6%	2.4%
端部反射波/送信波	9.6%	8.8%

#### 3.2 工場内試験

3.1節で実施したシミュレーション結果を基に探触子の試作 を行い、支線ロッドの露出状態、埋設状態に対して試験を実 施した。埋設状態では土壌との接触により超音波の減衰が激 しい。そこで、入射する超音波の強度を強くするために、探 触子を送信用、受信用に分割し、受信波を増幅させるととも に、同期させた超音波を2箇所から入射させる方法を考案し た。この方法による超音波の強度向上の効果を確認するた め、図7に示すように、探触子を片側に配置した場合と両側 に配置した場合について試験を行った。試験体には、新品



表4 探触子配置位置とゲイン値の変化 (φ25)

	端部からの反射エコー高さを測定器上で 80%に調整したときのゲイン値(dB)		
試験体	片側配置	両側配置	
棒鋼	$23.1 \sim 25.1$	$17.2 \sim 19.1$	
支線ロッド	$22.6 \sim 29.5$	$19.5 \sim 25.4$	

の棒鋼、支線ロッドを使用した。表4にこのときのゲイン値の 変化を示す。この結果から、支線ロッドの両側に探触子を配 置して測定した場合の方が、低い増幅率で測定できることを 確認した。よって、送信用、受信用の探触子2対を支線ロッ ドの両側に配置した探傷方法が、減衰率の大きな埋設状態 のロッドに対しても有利に測定できると考えられる。このとき、 棒鋼の測定よりも支線ロッドの測定の方がゲイン値が大きい。 これは、支線ロッドの曲がり部分で超音波が反射したり地中 へ漏洩したりすることにより減衰したものと考えられる。ただし、 超音波が減衰したときでも支線ロッドの端部反射は捉えられて おり、全長に亘り超音波の伝搬が確認できるため十分探傷 可能である。

埋設環境を赤土、黒土と変化させて試験を行った際に端 部反射の振幅比を80%に調整した場合の、埋設深さとゲイン 値の関係を図8に示す。浅い箇所は低感度での測定が可能 である。このとき、端部反射を基準に腐食状況を評価するた めには、端部の振幅比を揃える必要がある。図9に端部反射



図10 距離振幅補正 (DAC)

### Special edition paper

の振幅比を80%に調整したときの探傷図形を示す。従来の探 傷感度の増幅方法では、図10(b)に示すように波を一律に 増幅するため、端部反射を基準に増幅をかけた場合には、 浅い部分に対して過剰に反射波を増幅することになる。その ため、本来きずがないはずの部分に反射があるように見える。 そこで、図10(c)に示す距離振幅補正(DAC)を使用する こととした。この補正は、浅い部分には小さな増幅を、深い 部分には大きな増幅を与える、増幅率に傾斜を持たせた補 正である。図9の探傷箇所と同一箇所で、距離振幅補正を 伴った測定を行った結果を図11に示す。距離振幅補正を行っ た結果、浅い部分に生じていた反射波が消え、支線ロッドの きずの位置、大きさが視覚的に捉えられるようになった。



図11 探傷図形(赤土、距離振幅補正後)

#### 3.3 フィールド試験

工場内試験においてテストピースに対して、端部反射および、腐食きずの検出が可能であることを確認した。そこで、 同様の測定方法を使用して、仙台支社および水戸支社の管 内にてフィールド試験を実施した。結果を図12、図13に示す。 図12では、推測した位置に端部反射と思われる反射エコー が確認できた。このとき、測定経路上に大きな反射波があり、 局部腐食が発生していると推測できる。これに対し図13では、 端部と推定した位置に明確な反射が確認できなかった。この



図12 探傷図形1 (経年21年、接地抵抗41Ω)



図13 探傷図形2(経年29年、接地抵抗7Ω)



図14 探傷図形2の測定箇所の外観

とき、図13の測定箇所の支線ロッドの地際部分の外観は図14 に示すようであり、当該のロッドには、地際部分に激しい腐食 が確認できる。このことから、この支線ロッドは埋設部全体が 腐食しており、超音波の減衰が大きくなったため、端部反射 が確認できなかったと推測された。(これらに関しては、実際 に支線ロッドを掘り起こし、シミュレーション結果と腐食状況、 腐食きず箇所の照合を行い、状態判断の精度を向上させる 予定である。)

4. まとめ

超音波による支線ロッド地中埋設部部分の探傷技術の開発を行った。その結果、以下の方法により支線ロッドの端部 反射が捉えられることを確認した。

- ・超音波 (SH波)を探傷面に対して斜めに入射する。
- ・探触子の接触面には、曲面加工を施す。
- ・探触子は送受信で分割し、一対ずつロッドの両側に配 置する。
- ・受信波に対して、距離振幅補正を行う。

このとき、反射波の波高値の違いにより腐食の深さを半定 量的に判定することが可能である。

2014年度に、本件で確立した探傷方法を使用した探傷装置を試作し、その中で探傷結果に対して取替の要否評価を行う探傷システムを構築する予定である。また、これを使用したフィールド試験を重ねると共に、実際に測定箇所の支線ロッドを掘り起こし、探傷システムの検証を行っていく。

この結果を踏まえて、本測定手法を支線ロッドの個別検査 へ適用することで、予測値ではない実測値による支線ロッド 管理の実用化を図りたい。

参考文献

- 1)東京電蝕防止対策委員会:「新版 電食防止対策の手引き [第22版]、p46、2010.1.
- 2)甲山貴章、村上丈一:鋼管支持物腐食判定手法の研究、 S2-7-5、J-Rail2013、2013