

2025 年 7 月 25 日  
JR東日本 東北本部

## 陸羽東線 鳴子温泉～新庄間 復旧工事の着手について

2024 年 7 月 25 日の大雨に伴い、運転を見合わせている陸羽東線 鳴子温泉～新庄間の復旧工事の着手についてお知らせいたします。

なお、運転再開の見通しについては、工事進捗状況を踏まえ別途お知らせいたします。

### 1. 2025 年 9 月より復旧工事に着手する箇所 7 箇所

河川の増水や土砂の流失があった場合、第三者への影響が大きくなる可能性がある箇所について、2025 年 9 月より本格的な復旧工事に着手する予定です。なお、これら 7 箇所については、応急による仮の措置は完了しています。

#### 2025 年 9 月より復旧工事に着手する箇所(例)【別紙参照】



東長沢～長沢間  
盛土崩壊・道路へ土砂流入箇所



鵜杉～瀬見温泉間  
河川脇盛土崩壊箇所

### 2. その他の箇所 12 箇所

1. の工事の進捗により、順次復旧工事に着手します。なお、瀬見温泉～東長沢間での土砂流入箇所については、発生源対策工事を森林管理者が行っていますので、その施工状況を踏まえて JR 線内の復旧工事に着手します。

【2024 年 7 月大雨の主な被災箇所と応急工事の状況（陸羽東線 鳴子温泉～新庄間）】

2025 年 9 月より工事着手

東長沢～長沢間 盛土崩壊・道路へ土砂流入箇所



被災直後



応急対策後（2025 年 7 月撮影）

応急対策

鶴杉～瀬見温泉間 河川脇盛土崩壊箇所



被災直後



応急対策後（2025 年 6 月撮影）

応急対策



✕ : 2025 年 9 月より工事着手する箇所 7 箇所

✕ : 工事進捗により順次着手する箇所 12 箇所

発生源対策の施工状況を踏まえて着手

瀬見温泉～東長沢間 土砂流入箇所



沢筋上部において  
発生源対策

工事進捗により順次着手

最上～大堀間 盛土崩壊箇所

