


# 避難指示解除準備区域の主な被災状況

2013年6月17日  
東日本旅客鉄道株式会社

## 位置図



【凡例】

—— 詳細点検見合わせ中（一部区間点検済）  
（常磐線 富岡～浪江）

■■■■ 点検済み

—— 運転再開（6/17現在）

## 被災状況

主な被害	被害箇所数	
	竜田・富岡間	浪江・桃内間
軌道変位、線路流出	1区間	1区間
電化柱の折損・傾斜・ひび割れ	多数	13箇所
乗降場変状	1箇所	
道床碎石流出	3箇所	
盛土・切取等土工設備の変状		1箇所
信号・通信設備の故障	2区間	2区間
橋りょう・高架橋の損傷	1箇所	1箇所
駅舎の損傷	1箇所	1箇所
乗換こ線橋等停車場設備の損傷	1箇所	



富岡駅  
駅舎等破損



浪江・桃内間  
室原川橋りょう橋脚損傷