2024年6月7日現在

JL 常磐線各駅停車（取手方面）　ホームと車両の段差・隙間の状況及び対策実施箇所について

凡例



※　目安値・・・段差３ｃｍ以下、隙間７ｃｍ以下（設計値であり、お客さまのご利用状況等により変動します。）
※　段差・隙間対策実施箇所（2号車４番ドア、9号車４番ドア）であってもホームの形状等により目安値を満たさない乗降口がございます。
※　段差・隙間対策を実施している駅のみ記載しております。
※　一部の車両は対応しておりませんのでご注意ください。
※　天王台駅の常磐線各駅停車のホームにはエレベーターの設置はございません。

取手方面



JL 常磐線各駅停車（綾瀬方面）　ホームと車両の段差・隙間の状況及び対策実施箇所について



※　目安値・・・段差３ｃｍ以下、隙間７ｃｍ以下（設計値であり、お客さまのご利用状況等により変動します。）
※　段差・隙間対策実施箇所（2号車４番ドア、9号車４番ドア）であってもホームの形状等により目安値を満たさない乗降口がございます。
※　段差・隙間対策を実施している駅のみ記載しております。
※　一部の車両は対応しておりませんのでご注意ください。
※　天王台駅の常磐線各駅停車のホームにはエレベーターの設置はございません。

綾瀬方面