


避難指示解除準備区域の主な被災状況

2012年7月18日
東日本旅客鉄道株式会社

位置図



被災状況(桃内・磐城太田間)

| 主な被害 | 被害箇所数 |
|---------------|-------|
| 軌道変位 | 2区間 |
| 電化柱の傾斜 | 37箇所 |
| 道床碎石流出 | 2箇所 |
| 盛土・切取等土工設備の変状 | 2箇所 |
| 信号・通信設備の故障 | 5区間 |
| 変電設備の故障 | 2箇所 |



桃内駅構内 軌道変位



桃内～小高間
道床碎石流出