


帰還困難区域等(富岡～浪江間)の主な被災状況

2015年2月26日
東日本旅客鉄道株式会社

位置図



- 【凡例】
- 今回点検区間 (常磐線 富岡～浪江)
 - 点検済み
 - 運転再開

被災状況(富岡～浪江間)

主な被害	被害箇所数
軌道変位、線路流出	4区間
電化柱の折損・傾斜・ひび割れ	9箇所
乗降場変状	4箇所
道床碎石流出	1箇所
盛土・切取等土工設備の変状	24箇所
信号・通信設備の故障	4区間
橋りょう・高架橋の損傷	3箇所
駅舎の損傷	1箇所
乗換こ線橋等停車場設備の損傷	1箇所
排水設備の損傷	34箇所



大野駅
駅舎天井・エレベーター損傷



双葉・浪江間
高瀬川橋りょう橋脚損傷