

## 台風 19 号による JR 東日本管内の設備等の主な被害状況について

2019 年 10 月 13 日  
東日本旅客鉄道株式会社

台風 19 号の影響により、一部の線区では甚大な被害が出ており、運転再開まで時間を要することが見込まれております。ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけいたします。

現在「災害対策本部」を設置し、鋭意復旧作業に努めております。

なお、主な被害状況は以下のとおりです。

### 【主な被害状況】（写真は別紙）

- ① 北陸新幹線 長野新幹線車両センター 浸水
- ② 中央本線 梁川～四方津間 土砂流入
- ③ 両毛線 大平下～栃木間 永野川橋りょう 橋台背面流出
- ④ 水郡線 袋田～常陸大子間 第六久慈川橋りょう 橋桁流出
- ⑤ 横須賀線 武蔵小杉駅 駅構内冠水

(別紙)

# 台風19号 主な被害状況

①北陸新幹線  
長野新幹線車両センター浸水



③両毛線 大平下～栃木間  
永野川橋りょう 橋台背面流出



④水郡線 袋田～常陸大子間  
第六久慈川橋りょう 橋桁流出



②中央本線 梁川～四方津間  
土砂流入



⑤横須賀線 武蔵小杉駅  
駅構内冠水

