

台風 19 号による北陸新幹線の設備等の主な被害状況について

2019 年 10 月 18 日
東日本旅客鉄道株式会社

台風 19 号の影響による千曲川の氾濫等の影響で、北陸新幹線では長野～飯山間の線路、長野新幹線車両センター構内および新幹線車両が冠水するなど設備等に甚大な被害を受けました。

現地付近の浸水が解消されたことから、15 日から点検を開始し、鋭意復旧作業に努めております。現地の状況について詳細がわかってまいりました。主な被害状況は別紙のとおりです。

お客さまにはご迷惑をおかけしますが、引き続き鋭意復旧作業に努めてまいります。

【主な被害状況】

- ・ 本線上（長野～飯山間）の主な被害状況…別紙 1
- ・ 長野新幹線車両センター構内の主な被害状況…別紙 2
- ・ 新幹線車両の主な被害状況…別紙 3

【別紙1】 北陸新幹線本線の被害

【本線上 浸水 外観】 (10月13日撮影)



【本線上 浸水】 (10月14日撮影)



【本線上 浸水部拡大】 (10月14日撮影)



【新赤沼き電区分所外観】 (10月13日撮影)



【新赤沼き電区分所建屋内】 (10月15日撮影)



【別紙2】 長野新幹線車両センターの被害



【確認車車庫】 (10月15日撮影)




【車輪研削庫】 (10月15日撮影)



【臨時修繕庫】 (10月15日撮影)



【仕交検査庫】 (10月15日撮影)



【変電所屋内】 (10月15日撮影)



【変電所屋外】 (10月15日撮影)



【1F信号用電源室】 (10月15日撮影)

【別紙3】 新幹線車両の被害




【留置線 7編成 (10月14日、15日撮影)】



【仕交検査庫 3編成 (10月15日撮影)】




【車両の被害状況】



車内浸水 (10月15日撮影)



2編成 合計78軸脱線 (10月15日撮影)



【運転事務所からの全景】 (10月13日撮影)