

2022年3月18日

東日本旅客鉄道株式会社

## 福島県沖で発生した地震による東北新幹線の被災確認状況について

- 3/16に発生した福島県沖を震源とする地震により発生した被害については、現在も確認を進めているところですが、これまでに判明した主な被害の情報をお知らせいたします。
- 3/21までは、引続き東北新幹線は那須塩原～盛岡間で運転を見合わせますが、その後の被災確認状況および3/22以降の運転計画は、3/21に改めてお知らせいたします。  
ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

### 1 これまで判明した主な被害

別紙参照

※ 現在も設備点検中のため新たな被害箇所が見つかる可能性があります。

### 2 今後の東北新幹線の運転計画

- 3/21までは、那須塩原～盛岡駅間で終日運転を見合わせます。

【東北新幹線の運転区間】

- ・ 東京～那須塩原間（上下線） 臨時ダイヤで運転
- ・ 盛岡～新青森間（上下線） 臨時ダイヤで運転

※各区間の運転時刻表は準備でき次第ホームページ等でお知らせいたします

※上越・北陸新幹線は平常通り運転いたします。

- 3/22以降の運転計画

3/21に改めてお知らせいたします。

※ 運転再開まで首都圏⇄東北方面の輸送については、東北本線・常磐線で臨時列車を運転するとともに、航空会社およびバス事業者にもご協力をお願いしております。

# 2022年3月16日福島県沖で発生した地震による被災状況(新幹線)

2022年3月18日 15時30分現在

## 運転規制等の状態

- 運転中止区間  
(大規模地震時の警備等区間)
- 運転中止区間
- 速度規制区間
- 規制なし
- 80カイン以上
- 50カイン以上



電柱損傷



ストラクチャ損傷



電柱損傷



架線断線



脱線 (17号車側)



軌道変位



駅設備破損(福島駅壁面)



土木構造物損傷(高架橋)

