

2022年8月25日

JR東日本秋田支社

大雨に伴う秋田支社管内の被害と今後の見通しについて

8月の大雨の影響により、秋田支社管内では一部区間で運転を見合わせています。ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけしますこととお詫び申し上げます。

運転を見合わせている区間につきましては、代行バスおよび路線バス振替輸送をご利用いただきますようお願いいたします。

- 1 被害状況について
別紙をご覧ください。

2 今後の見通しについて

区間	今後の見通しについて
奥羽本線 鷹ノ巣～大館間	運転再開までは数か月かかる見通しです。 代行バス、路線バス振替輸送をご利用下さい。
五能線 岩館～鱒ヶ沢間	線路設備等に大きな被害が確認されており、復旧の見込みは立っていません。 代行バス、路線バス振替輸送をご利用下さい。

○ 被害状況

- ・奥羽本線 土砂流入 2箇所、盛土・道床流出 4箇所 等 約20箇所
- ・五能線 土砂流入39箇所、盛土・道床流出13箇所、橋りょう変状4箇所 等 約70箇所

○ 運転見合わせ区間



○ 被害状況写真

・奥羽本線 鷹ノ巣～大館間【糠沢・早口間 盛土・道床流出】



・五能線 深浦～鱒ヶ沢間【陸奥赤石・鱒ヶ沢間 中村川橋りょう変状】



○ その他 被害状況写真



8/17撮影

土砂流入(五能線 千畳敷・北金ヶ沢間)



8/15撮影

橋りょう変状(五能線 松神・十二湖間)
【合葉川橋りょう】



8/9撮影

盛土・道床流出(五能線 風合瀬・大戸瀬間)



8/9撮影

構内浸水(五能線 鯉ヶ沢駅構内)

○ 復旧状況

奥羽本線 下川沿・大館間 盛土・道床流出(2022年8月12日運転再開)



8/3撮影



8/10撮影



8/3撮影



8/10撮影

奥羽本線 大釈迦・鶴ヶ坂間 盛土・道床流出(2022年8月17日運転再開)



8/11撮影



8/16撮影



8/11撮影



8/16撮影