

2022 年 9 月 29 日
東日本旅客鉄道株式会社
仙 台 支 社
新 潟 支 社

磐越西線 復旧の見通しについて

8 月 3 日より大雨の影響で運転を見合わせている磐越西線 喜多方駅～山都駅間の復旧の見通しについてお知らせします。

1 復旧見込み

2023 年春頃を見込んでいます。

※引き続き、倒壊した濁川橋りょう等の復旧工事・関係箇所との調整を進めていきますが、現地の状況や工事工程の精査等により復旧見込みが変更になる場合があります。

※運転再開の時期、運転時刻等、詳細が決まりましたらあらためてお知らせします。

2 濁川橋りょうの現在の作業状況



作業ヤードの造成（9/22 撮影）

※ 被害状況については、別紙をご確認ください。

《参考》磐越西線 喜多方駅～徳沢間(福島県内) 被災状況



《参考》 磐越西線 豊実駅～新津駅間(新潟県内) 被災状況

