

第48回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【部会③】

日時：2024年10月2日（水）

部会②・部会③ 10:00～11:00（予定）

場所：JR 東日本現地会議室

次 第

【部会③】

(1)開会

(2)調査結果について

【資料1】

(3)その他

(4)閉会


※なお、資料のなかで個人に関する情報や事業の関係等で非公開である情報については、一部表現を修正しています。その他、写真・図について一部訂正や出典等の加筆・修正をしています。

仮橋脚部の調査進捗状況

東京方

品川方

これまでのボーリング調査完了箇所




赤数字:ボーリング調査完了箇所

委員会では仮土留めの施工可と判断箇所

委員会では仮橋脚の施工可と判断箇所

- 埋設文化財調査：64箇所
- 仮橋脚ボーリング調査φ66：64箇所
- ◎ 遮水壁ボーリング調査φ66：76箇所
- 横坑発進立坑ボーリング調査φ66：4箇所:完了
- ★ 支障物接触箇所




仮橋脚部の調査進捗状況


	KAP3	KP22	KP23	KP24	KP25	KP26	KP27	KP28	KA2
-1			・2段目調査中	・3段目調査中	・3段目調査中	・調査済み	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可
-2				・2段目調査中	・2段目調査中	・4段目調査中	・No.12加工木 対応中	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可
-3			・2段目調査中	・2段目調査中	・2段目調査中	・調査済み	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可
-4							・調査済み	・調査済み ・施工可	・調査済み

調査完了箇所


ボーリング調査結果について




KA2-4・No.48




KP27-4・No.32



KP26-1・No.16



KP26-3・No.19



- 灰色粘土 (浚渫土)
- 粘土層
- シルト・砂層
- 自然堆積