

第52回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【部会③】

日時：2025年2月5日（水）

部会①・部会②・部会③ 10:00～11:30(予定)

場所：JR 東日本現地会議室

次 第

【部会③】

(1)開会

(2)調査結果について


【資料1】

(3)その他

(4)閉会

※なお、資料のなかで個人に関する情報や事業の関係等で非公開である情報については、一部表現を修正しています。その他、写真・図について一部訂正や出典等の加筆・修正をしています。

仮橋脚部の調査（口元管）試掘調査及びボーリング調査進捗状況






 : 報告箇所
 赤数字: ボーリング調査完了箇所
 : 委員会では仮土留めの施工可と判断箇所
 : 委員会では仮橋脚の施工可と判断箇所
★ : 支障物接触箇所


#KP23-2 No.67ボーリングは電気設備支障移転後のため、2025年度を予定

	KP14	KP14'	KP15	KP16	KP17	KP18	KP19	KP20	KP21	KAP3	KP22	KP23	KP24	KP25	KP26	KP27	KP28	KA2
-1								・調査済み ・施工可		4段目 調査中	調査完了	・調査済み ・施工可						
-2							・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	調査完了	調査完了	調査完了	#	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	調査完了	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可
-3												調査完了	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可
-4															4段目 調査中	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可	・調査済み ・施工可

仮橋脚部口元管(KP27-2)



加工木C取り上げ作業状況(南から)



加工木C取り上げ完了



加工木C・D間で検出した杭 残存長さ：約50cm
上端(写真右下)は残存、下端は欠如



杭(長さ約1.0m)



加工木B取り上げ完了

No.11(報告)



杭(長さ約1.0m)

No.12検出加工木について

【資料1-2】




写真1 No.12-加工木①




写真2 No.12-加工木②



写真3 杭



写真4 9段目一括出土遺物

ボーリング調査結果

42 回高輪築堤調査保存等検討委員会より再掲 (一部加筆)

48 回高輪築堤調査保存等検討委員会より再掲

